

Vervolg: URGENT veiligheidsbericht

Tempus Pro-monitor

Nieuwe softwareoplossing (FSN-2024-CC-EC-023)

Bijgewerkte Gebruikershandleiding en Aanvullende handleiding Laryngoscoop beschikbaar (FSN-2024-CC-EC-042)

Oktober 2025

Geachte klant/distributeur,

Deze mededeling is bedoeld om u te informeren dat:

- De oplossing voor FSN-2024-CC-EC-023 (softwareproblemen Tempus Pro) is uitgebracht in softwareversie (SW) vx.40. Philips neemt contact met u op om de update onder FCO86700012 te regelen.
- De oplossing voor FSN-2024-CC-EC-042 (Videolaryngoscoop die is aangesloten tijdens het opstarten veroorzaakt fout) is vrijgegeven. De bijgewerkte documenten kunnen worden gedownload door te zoeken naar het documentnummer in de onderstaande tabel op www.philips.com/IFU

Bewaar deze documenten voor uw administratie

Taal	Gebruikershandleiding Tempus Pro	Aanvullende gids voor laryngoscoop
Engels	41-2036EN-12	42-2004EN-04
Tsjechisch	41-2036CS-10	42-2004CS-03
Duits	41-2036DE-22	42-2004DE-07
Spaans	41-2036ES-22	42-2004ES-07
Frans	41-2036FR-23	42-2004FR-07
Italiaans	41-2036IT-17	42-2004IT-06
Nederlands	41-2036NL-17	42-2004NL-06
Noors	41-2036NO-23	42-2004NO-07
Pools	41-2036PL-10	42-2004PL-03
Zweeds	41-2036SV-15	42-2004SV-06

- Er is een typografische fout opgetreden in FSN-2024-CC-EC-023 en FSN-2024-CC-EC-042. De juiste Tempus Pro-onderdeelnummers zijn 00-1007 (in plaats van 01-1007) en 00-1004-R (in plaats van 01-1004-R).

Neem contact op met uw lokale Philips-vertegenwoordiger voor meer informatie of ondersteuning bij dit probleem: **040-700-1210, optie 2, optie 1, optie 1.**

Met vriendelijke groeten,

Philips