



> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Stadsplateau 1  
3521 AZ Utrecht  
Postbus 2518  
6401 DA Heerlen  
T 088 120 5000  
[www.igj.nl](http://www.igj.nl)

**Inlichtingen bij**  
Meldpunt IGJ  
T +31 (0)88 120 50 00  
E [meldpunt@igj.nl](mailto:meldpunt@igj.nl)

**Ons kenmerk**  
V2026006/2020-  
2555371/GR/hh

Datum 19 november 2020  
Betreft Uitvoeren antigeen sneltesten bij juiste temperatuur

Geachte heer/mevrouw,

Eerder deze maand stuurde De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna de inspectie) u een brief met als kenmerk V2026006/2020-2550173/RW/db. De Inspectie stuurde deze brief omdat u mogelijk antigeen sneltesten voor SARS-CoV-2 afneemt.

In deze brief bracht de inspectie het geldend wet- en regelgevend kader en de ter zake doende richtlijnen onder uw aandacht. Ook kondigde de inspectie aan steekproefsgewijs inspectiebezoeken te gaan afleggen. De afgelopen weken bezocht de inspectie inderdaad steekproefsgewijs een aantal testfaciliteiten.

Daarbij deed de inspectie een aantal bevindingen, waarvan zij de volgende onmiddellijk onder uw aandacht brengt.

Het is de inspectie opgevallen dat bij verschillende faciliteiten de antigeen sneltesten niet bij de juiste temperatuur werden afgenomen. Veel antigeen sneltesten worden in de open lucht afgenomen en uitgevoerd, of in een ruimte die rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staat. De meeste antigeen sneltesten dienen, volgens de gebruikshandleiding echter bij een temperatuur tussen 15 en 30 graden Celsius te worden uitgevoerd.

Buiten wordt het kouder en daarom zal deze gebruikstemperatuur op veel locaties niet meer vanzelf worden gehaald.

De inspectie dringt er daarom bij u op aan de antigeen sneltesten volgens de bij de test geleverde gebruikshandleiding uit te voeren, waaronder de in de gebruikshandleiding genoemde temperatuur. De betrouwbaarheid van de testuitslag is onvoldoende geborgd indien de gebruiksaanwijzing niet wordt gevolgd.

De inspectie blijft de komende tijd steekproeven uitvoeren bij testfaciliteiten waar antigeen sneltesten worden gebruikt. Een onaangekondigd inspectiebezoek kan daar deel vanuit maken.

Als de inspectie situaties aantreft waar niet conform de bestaande normen wordt gewerkt, zal zij maatregelen nemen.

**Datum**

19 november 2020

**Ons kenmerk**

V2026006/2020-  
2555371/GR/hh